

N°007

Barrancabermeja, 4/03/2020

Se normalizó la presión del servicio de agua en el barrio Colombia



Luego de 13 intervenciones en diferentes sectores del barrio Colombia, se normalizó la presión en el suministro de agua para los usuarios de las calles 50 a la 52 entre carreras 11 y 17.

"Estuvimos al frente de la situación desde el primer momento día y noche tratando de identificar el porqué de las bajas presiones, en este sector del barrio Colombia. La razón por la cual no tenían presión era porque había una fuga no perceptible, en una tubería de distribución de tres pulgadas, que se estaba desviando hacia el sistema de alcantarillado", afirmó, Carlos Arturo Vásquez

Aldana, gerente encargado de la empresa Aguas de Barrancabermeja.

Además de las inspecciones manuales que se hicieron en diferentes puntos del barrio Colombia, se utilizó un equipo de alta tecnología, llamado geófono, a través del cual finalmente se pudo identificar esta fuga imperceptible y normalizar las presiones en el barrio Colombia.

"Ya tenemos nuevamente una excelente presión, como estaba antes del daño, agradecemos la colaboración prestada ante la situación", puntualizó, Consuelo Bernal, habitante del barrio Colombia.

